



**M.R.G. S.r.l.**

**FLESSIBILI ITALIANI DI QUALITA'  
ITALIAN FLEXIBLE HOSES**

VIA PER BARAGGIA, 1  
28024 GOZZANO (NO) – ITALY  
CAP.SOC. Euro 100.000 i.v.  
COD.FISC./P.IVA IT 01456380037  
R.E.A. n. 174896 Cod.mecc. NO 011780  
REG. IMPR. NOVARA n. 01456380037  
TEL.0322 94131 – FAX 0322 913890  
e-mail: [info@mrgspa.com](mailto:info@mrgspa.com)  
[www.mrgspa.com](http://www.mrgspa.com)



## ISTRUZIONI PER UTILIZZO DI FLESSIBILI CERTIFICATI MOCA

Oltre a prendere visione delle istruzioni di utilizzo riportate sul sito [www.mrgspa.com](http://www.mrgspa.com) si aggiungono le seguenti raccomandazioni per un corretto impiego dei prodotti MOCA:

- 1- I flessibili certificati MOCA devono essere impiegati solo ed esclusivamente per veicolare acqua, ciò esclude l'utilizzo di qualunque altro fluido di passaggio;**
- 2- Si raccomanda di veicolare acqua corrente al primo utilizzo in modo da eliminare ogni residuo di fabbricazione;**
- 3- Si raccomanda di stoccare i flessibili in un luogo fresco e asciutto al riparo da fonti di calore e sole diretto;**
- 4- Mantenere il prodotto nell'imballo del costruttore fino al momento dell'installazione;**
- 5- Provvedere alla posa dei flessibili solo in ambienti puliti e lontano da fonti di inquinamento;**
- 6- Non installare il flessibile se esso risulta danneggiato o presenta qualsiasi difetto di fabbricazione che possa comprometterne la funzionalità.**
- 7- Non utilizzare il flessibile per impieghi non autorizzati dalla casa produttrice.**
- 8- Provvedere alla immediata sostituzione del prodotto nel caso vengano individuati segni di deterioramento dello stesso.**

<b>Temperatura massima di utilizzo: 90°C</b>	<b>Temperatura minima di utilizzo 5°C</b>
<b>Pressione massima di utilizzo: 10 bar</b>	<b>Pressione minima di utilizzo: 0 bar</b>

